

2016年6月21日

J-TACS製

カムリ/アクア用LEDマルチファンクションドアミラーご使用のお客様へ

弊社にて販売しました標記の商品において、下記内容にて無償修理を実施させていただきたく、ここに深くお詫びいたしますとともに、取り急ぎお知らせ申し上げます。


1. 自主改善の内容

自主改善開始日	平成28年6月21日
不具合の内容	両側面に備える方向指示器の照射部の面積が不足している為、保安基準に適合していない
自主改善の内容	純正品の方向指示器に交換する
事故の有無	無し

当該部品装着車のお客様におかれましては、早急にご購入いただきました販売店にて両側共に純正品の方向指示器へ交換して頂きますようご協力をお願いいたします。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
LEDマルチファンクション ドアミラー	MVJ69-33002	平成25年12月1日～ 平成28年2月29日	15セット	トヨタ カムリ用
LEDマルチファンクション ドアミラー	MVJ69-33005	平成26年1月1日～ 平成28年2月29日	116セット	トヨタ アクア用

2. 不具合発生箇所



【お問合せ先】

輸入元：株式会社ジェータックス TEL：0561-74-4208

(受付時間：月～金 9：00～12：00／13：00～17：00 土、日、祝日を除く)

販売元：トヨタ部品大阪共販株式会社 TEL：072-826-8020

(受付時間：月～金 9：00～12：00／13：00～17：00 土、日、祝日を除く)